

Sisäilmatilannetiedote 13.3.2026 litin yläkoulu ja lukio

Yleiskuva litin yläkoulun sisäilmatilanteesta

Kausalan yläkoulu (Koulukatu 20) on rakennettu pääosin 1970-luvulla sekä laajennettu ja peruskorjattu 1990-luvulla. Syksyllä 2025 rakennuksessa havaittiin tavanomaista enemmän sisäilmaan viittaavaa oireilua, minkä vuoksi kunnassa perustettiin kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä tutkimaan ja selvittämään tilannetta. Sisäilmatyöryhmä on kokoontunut syksyn 2025 ja talven 2026 aikana säännöllisesti.

Sisäilmatilanne helmi – maaliskuussa 2026

Rakennuksissa on todettu olevan riskirakenteita, ilmavuotoja sekä VOC-yhdisteiden päästölähteitä, joiden vuoksi rakennuksiin suunnitellaan korjaustoimenpiteitä kesälle 2026. Yläkoulun korjaustöiden valmistelu on edennyt kilpailutusvaiheeseen. Yläkoulun rakenteiden kuntotutkimuksiin perustuva korjaustyösuunnitelma on valmistunut alkuvuoden aikana.

Lukion osalta sisäilmatutkimusraportti on valmistunut maaliskuussa 2026 ja sen pohjalta arvioidaan parhaillaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä.

Sisäilmaa parantavien tiivistys-, puhdistus- ja korjaustoimenpiteiden lisäksi yläkoulun siivousta on tehostettu sekä ilmanvaihtoa säädetty ja tasapainotettu. Lukiolla on tehty tiivistyksiä tekniikkakanaaleihin.

Sisäilmatyöryhmä kokoontui helmikuussa 2026, ja työryhmä on jatkanut tilanteen käsittelyä myös maaliskuussa. Kokouksissa käytyjen keskustelujen perusteella sisäilmaan liittyvä oireilu ei ole merkittävästi lisääntynyt loppuvuoden 2025 ja alkuvuoden 2026 aikana, vaikka yksittäisiä oirehavaintoja on tullut esiin.

Yleiskuva litin lukion sisäilmatilanteesta

litin lukio (Anttilantie 2) on rakennettu pääosin 1970-luvulla ja rakennusta on myöhemmin laajennettu. Rakennus edustaa aikakaudelle tyypillistä koulurakentamista.

Lukion tiloissa on saatujen tietojen perusteella koettu sisäilman laatuun viittaavaa oireilua, minkä vuoksi rakennuksessa on tehty sisäilma- ja rakennetutkimuksia tilanteen selvittämiseksi.

Polygon Finland Oy:n laatima sisäilmatutkimusraportti lukion tiloista valmistui maaliskuussa 2026. Raportissa on tunnistettu rakenteellisia tekijöitä, ilmavuotoja sekä mahdollisia sisäilman laatuun vaikuttavia päästölähteitä, jotka voivat vaikuttaa rakennuksen sisäilmaolosuhteisiin.

Raportti on saatu kunnalle vasta hiljattain ja sen sisältöä käydään läpi kunnan teknisessä toimessa yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Raportin perusteella arvioidaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä, korjausten laajuutta sekä eri toteutusvaihtoehtoja ja niiden toteuttamistapoja

Raportin perusteella arvioidaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä, korjausten laajuutta sekä eri toteutusvaihtoehtoja ja niiden toteuttamistapoja. Samalla tarkastellaan myös rakennuksen tilojen käyttöä ja eri vaihtoehtoja opetuksen järjestämiseksi tulevien korjausten aikana.

Jatkotoimenpiteet ja tiedottaminen

Korjaussuunnitelmien valmistuttua kunnan tekninen toimiala kilpailuttaa ja valitsee kesäksi rakennusten korjausurakoitsijat. Ennen kesää saatetaan tehdä ilmanvaihtokanavien kunnostustöitä ja lisää tiivistyskorjauksia. Seuraava sisäilmatyöryhmän kokous on sovittu pidettäväksi 9.4.2026.

Tällä hetkellä tilojen käytölle ei ole terveydensuojeluviranomaisen asettamia rajoituksia. Tilannetta seurataan ja mahdollisista uusista toimenpiteistä tiedotetaan erikseen.

Koulun henkilökunnalle ja huoltajille järjestetään informaatiotilaisuus koulujen sisäilmatilanteesta ja tulevien korjausten toteuttamisesta. Rehtori kutsuu asianosaiset tilaisuuksiin. Henkilökunnalle infotilaisuus on yläkoululla 17.3.2026 15.30–17.30. Huoltajille vastaava tilaisuus samana päivänä Ravilinnasalissa klo 18.00–20.00.

Sisäilmatyöryhmässä on sovittu, että tilanteen tiedottamisesta vastaa kunnan tekninen johtaja Harri Hoffren. Mahdollisten lisäkysymysten osalta tulee olla yhteydessä tekniseen johtajaan.

Sisäilmatyöryhmän puolesta

13.3.2026

Harri Hoffren

Tekninen johtaja

Iitin kunta

Puh. 040 485 4037

harri.hoffren@iitti.fi